

Instalační manuál pro baterie ULTRATECH

Většina zabezpečovacích ústředěn poskytuje informaci o vybité/vadné baterii. Dále je návod pro výměnu baterie Ultratech.



- 1) Odpojte stávající baterii – odpojení dvou přívodů (typicky červeného a černého vodiče) připojených ke kontaktům baterie a vyjměte baterii ze zařízení.
- 2) Vložte novou baterii Ultratech do zařízení a připojte odpojené přívody (červený a černý) ke stejným kontaktům k jakým byly připojeny u demontované baterie.
- 3) Během několika hodin bude baterie plně nabitá a zařízení bude plně funkční. Podle typu zálohovaného zařízení lze provést testovací proceduru a zjistit stav záložního zdroje (baterie Ultratech).

Upozornění:

Původní baterie Ultratech Alarm je plně recyklovatelná a je nutno s ní nakládat v souladu se zákony země, kde byla provozována (předat firmám, které se zabývají likvidací nebezpečných odpadů, vrátit dodavateli,..).

Při manipulaci s nabitou baterií je třeba zachovat opatrnost a zajistit, aby nedošlo ke zkratu na kontaktech baterie – hrozí nebezpečí popálení či požáru.